

甲8。令和2年10月20日に撮影とされた漆原真史  
車両。どこに損傷があるのかわからないが、あるとして  
提示されたもの。損傷が見えたとしたらそれもデータ  
改ざん。

タイヤに白い縁取りはない。

タイヤの溝は垂直。YOKOHAMAの文字が見える。

タイヤ周りのボディは曲線。

ドアもタイヤ周りは曲線。

ドアの山折れが鮮明に見える。

